



ALKIVIL 40

ESMALTE ALKIDAL.

DESCRIPCIÓN

ALKIVIL 40 ES UN ESMALTE BRILLANTE HECHO A BASE DE RESINAS ALKIDALES.

USOS

SE EMPLEA PARA PINTAR:

- CARROCERIAS, PARA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS.
- HERRERIA, MUEBLES, PUERTAS Y VENTANAS
- EN TANQUES, TUBERIAS, ESTRUCTURAS, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL QUE NO ESTE EXPUESTO A UNA SEVERA CORROSION.

CARACTERÍSTICAS

ALKIVIL 40 ESTA HECHO A BASE DE RESINAS ALKIDALES CON ACEITE DE SOYA. NO AMARILLEA, TIENE BUEN BRILLO, DUREZA Y MUY BUENA ADHERENCIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento teórico: 7 a 9 m²/lt

Espesor de película sugerida: 2 a 3 mils

Sólidos en peso: 45 a 52 %

RESISTENCIA QUÍMICA

	DE RAMEY SARCOURA	HUMSYVAROR
ÁCIDOS	NR	NR
SOLVENTES	NR	REGULAR
AGUA	BUENA	MUY BUENA
ALCALIS	BUENA	BUENA
SALES	BUENA	BUENA

RESISTENCIA AL INTEMPERISMO: BUENA

FLEXIBILIDAD: BUENA

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: REGULAR

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA:

Continua: 50-60 °C

No continua: 60-70°C

PRESENTACIÓN: EN ENVASES DE 4, 10 Y 20 LTS.

SUSTRATOS: METALICOS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Eliminar cualquier residuo de polvo, grasa o aceite con el solvente S - 4, en caso de existir óxido utilizar un desoxidante o sistema mecánico. Después de aproximadamente 25 minutos de aplicado el primario se puede aplicar el acabado sin necesidad de lijar.

REDUCCIÓN DE LA VISCOSIDAD

Agregue solvente S-4 en un 25% o ajustando la viscosidad de 18 a 24 segundos en una copa Ford No. 4.

APLICACIÓN

Con brocha de pelo o sistema de aspersión ajustando la presión de aire de 25 a 35 psi a una distancia de 20 a 25 cm.

TIEMPO DE SECADO

Libre de polvo: 30-35 minutos

Libre de huella: 3-4 minutos

Duro: 24 horas

APARIENCIA Y COLOR

Cualquier color brillante, mate o semimate.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Este producto se deberá aplicar en lugares ventilados y con el equipo de seguridad personal adecuado.

NOTA. LOS DATOS ANTERIORES DEBEN SER CONSIDERADOS COMO GUÍA O AYUDA, NO INTENTAN SER RESTRICTIVOS, YA QUE EL TRABAJO EN CAMPO VARÍA Y POR LO MISMO POLYVIL PINTURAS NO SE RESPONSABILIZA DEL TRABAJO EN CAMPO SIN SUPERVISIÓN.